

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

14 октября 2019г

**1 . Общие сведения об объекте**

**1.1. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Мишутка» г. Ак-Довурака

**1.2. Адрес места нахождения организации:** 668050 Республика Тыва, город Ак-Довурак, улица Строительная д.56

**1.3. Сведения об объекте:**

- отдельно стоящее здание, двухэтажное, 2753,06 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10373 кв. м

**1.4. Год постройки здания:** 1989, капитальный ремонт не проводился

**1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):** оперативное управление

**1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):** муниципальная

**1.7. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная

**1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации:**

- Администрация городского округа города Ак-Довурак, Республика Тыва, город Ак-Довурак, улица Комсомольская д.3а
- «Управление образования» городского округа города Ак-Довурак, Республика Тыва, город Ак-Довурак, улица Комсомольская д.3а

**II. Характеристика деятельности организации на объекте**

**2.1. Сфера деятельности:** образование

**2.2. Виды оказываемых услуг:** ведение образовательной деятельности;

**2.3. Форма оказания услуг:** на объекте

**2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети от 2 - до 7 лет;

**2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:** нет

**2.6. Плановая мощность (посещаемость в день):** 240;

**2.6. Индивидуальный план развития ребенка - инвалида:** имеется

### III. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - есть, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – около 200 м

3.2.2 время движения (пешком) нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	«ВНД»
1	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
3	с нарушениями зрения	«ВНД»
4	с нарушениями слуха	«ВНД»
5	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

\*\* Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

#### **IV. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности**

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,** требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.

**Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой кнопки вызова персонала.

#### **V. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта (проект):**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	2	3

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2.	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-

5.2.Период проведения работ \_\_\_\_\_ по мере поступления финансовых средств . в рамках исполнения \_\_\_\_\_ плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3.Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В частично доступны

функциональной зоне.

Комиссия :

1. Председатель комиссии: Монгуш А. Б-Т.- заведующая ДОУ
2. Зам. председателя: Сундуй Т. Д. – Зам.АХЧ
3. Ответственный руководитель детей с ОВЗ : Монгуш А. М.
4. Медсестра: Ооржак Ч. С.
5. Член: Кужугет Ч. И.
6. Член: Ондар Б.В.

Руководитель объекта (должность) заведующий /Монгуш А. Б-Т./

(подпись)

Дата

14.10.2019гг

